

ボーリング柱状図

調査名 役場庁舎建設候補地地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	本町No. 5	調査位置	中川郡幕別町本町130番地	北緯	42° 54' 30.6"		
発注機関	幕別町役場		調査期間	平成24年5月18日 ~ 24年5月18日	東経	143° 21' 19.8"	
調査業者名	株式会社 有賀さく泉工業 電話(0155-23-3363)	主任技師	石井 宏治	現場代理人	渡邊 博	ボーリング責任者	渡辺 慎次
孔口標高	H=21.15m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 90° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	7.00m	使用機種	試錐機	TDC-21	ハンマー	半自動モンケン	
		エンジン	NFAD-12M	ポンプ			

標尺 (m)	層高 (m)	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記	標準貫入試験			原位置試験	試験名および結果	試料採取番号	採取方法	室内試験(掘進月日)
								深 (m)	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量 (cm)					
1	19.55	1.60	1.60	盛土	褐色~暗灰	緩い	火山灰質砂、礫及び有機質土で構成。礫径2~20mm、含水少ない。	0.65	2	3	2	7			
2	19.25	0.30	1.90	有機質土	黒	緩い	シルト質細砂状、径10mm以下の円礫少量混入。	1.65	2	4	5	11			
3	18.00	1.25	3.15	砂	暗灰	緩い	基質は粗粒砂で不均一。礫径2~50mm、礫分50%程度。含水多い。	1.95	3	3	2	8			
4	16.45	1.55	4.70	凝灰質砂	灰	中くらい	粗粒砂主体で不均一。含水多い。	2.65	7	8	11	26			
5								3.65	9	21	20	50			
6	14.85	1.60	6.30	亜炭	黒	非常に密な	薄板状に固結している。パリパリしており指圧で割れる。凝灰質砂の薄層挟む。	4.88	25	35	5	50			
7	14.15	0.70	7.00	凝灰質砂	暗灰	非常に密な	細粒主体でほぼ均一。含水中。粗粒砂主体の薄層挟む。	5.80	14	20	16	50			
								6.91			6	26			