

- 通学路
● 道路危険箇所

⑦ 横断歩道に信号機がなく、白線も剥がれている



＜対策メニュー＞

- ・ 信号機の設置及び白線の塗り直しを要望
- ・ 交通安全指導員の見守り

② 横断歩道がない狭い踏切



＜対策メニュー＞


- ・ 児童に通り抜け禁止と指導

③ 平和通から大型車の右左折が多く、東西の横断歩道には信号機がない



＜対策メニュー＞

- ・ 信号機の設置を要望



明倫小学校区 道路対策箇所図（冬季）

-  通学路
 道路危険箇所



- ⑧ 歩道がなく、道路幅員が狭隘であり、大型車の通過車両も多い



＜対策メニュー＞

- ・ 上級生との集団下校、新１年生がいる場合教員同行

- ⑩ ひび割れや凹凸により歩道の損傷が激しく、歩行や自転車での通行に支障がある




＜対策メニュー＞

- ・ 歩道の整備

白人小学校区 道路対策箇所図（冬季）

別添③-3



- 通学路
- 道路危険箇所

⑭ 周辺の立木により暗く、雪山が高くなる



＜対策メニュー＞

- 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

千住

⑬ 交通量が多く、事故が多い



＜対策メニュー＞

- 学校を通じて児童に注意喚起を徹底、交通安全指導員の見守り

札内豊町

幕別幼稚園

コープさっぽろ

札内豊町

札内中央町

トランドコタ

札内青葉町

十勝の杜病院

⑮ 歩道の角に大きな雪山ができるため、見通しが悪く通行が不便



＜対策メニュー＞

- 降雪時に通学路の道路状況を確認、除排雪作業の実施

札内青葉保育所

札内局

文
白人小

文
札内東中

⑫ スピードを出している車が多く危険



＜対策メニュー＞

- 学校を通じて児童に注意喚起を徹底、注意看板の設置

札内泉町

参河川



幕別温泉パークホテル
悠湯館

札内春日町

札内南小学校区 道路対策箇所図（冬季）

別添③－４



- ―― 通学路
- 道路危険箇所

⑳ 学童保育所からの帰りに横断する児童が多い



＜対策メニュー＞

- ・ 学校及び学童保育所から、通学路を通り帰宅するよう、児童に注意喚起を徹底

㉒ 道路が狭く、薄暗い



＜対策メニュー＞

- ・ 通学路を通り帰宅するよう、児童に注意喚起を徹底

㉑ 通過交通量が多く、横断歩道も無い



＜対策メニュー＞

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

㉓ 特に大型車両の通過交通量が多い



＜対策メニュー＞

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底



札内北小学校区 道路対策箇所図（冬季）

別添③-5



- ―― 通学路
- 道路危険箇所

②⑧ 通学路ではないため除雪されないが、児童が通行する



＜対策メニュー＞

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
- ・ 通学路の指定を検討

②③ 児童の横断箇所に信号機及び横断歩道が無い



＜対策メニュー＞

- ・ 学校を通じて児童に対し注意喚起を徹底



忠類小学校区 道路対策箇所図（冬季）

別添③－6



- ―― 通学路
- 道路危険箇所

③⑩ 歩道が狭く、かつ道路幅員が狭隘である



<対策メニュー>

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

②⑨ クランクになっている交差点の一部に歩道が無い



<対策メニュー>

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

③① 児童の横断箇所横断歩道が無い



<対策メニュー>

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

