

幕別小学校区 道路対策箇所図

通学路
 道路危険箇所

④ トンネルの歩道が狭く、車もスピードを上げて通行している



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
 ・ 交通安全指導員の見守り

① 道道から出入りする車が多い



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

⑤・⑥ 線路沿いで茂みになっているところがあり視界が悪い




<対策メニュー>
 ・ 茂みの整備
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

② 線路を横断した後、草が生い茂っており、視界が悪い




<対策メニュー>
 ・ 児童に通り返り禁止と指導

③ 平和通から大型車の右左折が多い



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底



古舞小学校区における危険箇所



--- 通学路
● 道路危険箇所




⑦ 大型車の交通量が多く、下り坂からの車両の速度が上がりやすい

4-1

<対策メニュー>

- ・ 「飛び出し注意」の看板設置
- ・ 歩道の整備

明倫小学校区 道路対策箇所図



 通学路
 道路危険箇所

⑧ 歩道がなく、道路幅員が狭隘であり、大型車の通過車両も多い



- <対策メニュー>
- 上級生との集団下校、新1年生がいる場合教員同行

東
二
路




文
明
倫
小

⑨ 歩道がなく、道路幅員が狭隘であり、大型車の通過車両も多い



- <対策メニュー>
- 上級生との集団下校、新1年生がいる場合教員同行


途別小学校区 道路対策箇所図




白人小学校区 道路対策箇所図

札内緑町

 通学路
 道道(工事予定)
 道路危険箇所



⑪ 道道完成後は、大型車両等の通過交通量が多くなる



<対策メニュー>

- ・ 横断歩道、信号機の設定

札内南小学校区 道路対策箇所図



 通学路
 道路危険箇所

⑱ 道路が狭く、薄暗く、古い住宅もある



<対策メニュー>

- 学校を通じて、当該道路を通らないよう指導

⑮ 通過交通量が多く、横断歩道もない



<対策メニュー>

- 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
- 通過交通量の排除

⑫ 通過交通量が多く、信号機も横断歩道も無い



<対策メニュー>

- 警戒標識、表示等の設置
- 信号機付き横断歩道設置要望

⑬ 通過交通量が多く、速度規制も無い



<対策メニュー>

- 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
- 電柱に注意喚起のシート貼付
- 通過交通量の排除

⑯ 学童保育所からの帰りに横断する児童が多い



<対策メニュー>

- 学校及び学童保育所から、通学路を通り帰宅するよう、児童に注意喚起を徹底

⑰ 通過交通量が多く、横断歩道も無い



<対策メニュー>

- 「横断注意」、「飛び出し注意」の看板を電柱に貼付
- 区画線の設置

⑭ 特に大型車の通過交通量が多い



<対策メニュー>

- 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
- 通過交通量の排除



札内北小学校区 道路対策箇所図

通学路
● 道路危険箇所

⑲ 通過交通量が多く危険、下校時は特に通過児童数も多い



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
 ・ 「とまれ」のシートを電柱に貼付

⑲ 児童の横断箇所に信号機及び横断歩道が無い



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底



⑳ 通過交通量が多く危険、下校時は特に通過児童数も多い



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底
 ・ 歩道の足元に「とまれ」マーク印字

㉑ 通過交通量が多く、走行車両が交差点歩道部に乗り上げる可能性がある



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

㉒ 信号の変わり際、車の速度が速い



<対策メニュー>
 ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底





—●— 通学路
● 道路危険箇所



②⑤ 歩道が狭く、かつ道路幅員が狭隘である



15-3

<対策メニュー>

- ・ 警戒標識、表示等の設置

②⑥ 児童の横断箇所に横断歩道が無い



16-1

<対策メニュー>

- ・ 学校を通じて児童に注意喚起を徹底

②④ クランクになっている交差点の一部に歩道が無い



14-2

<対策メニュー>

- ・ 区画線（路側線）の設置